



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ «КЦО №1»

А.М.Ахметьянов

2014г.

Инструкция по охране труда для штукатура ИОТ-073-2014

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

1.1 К самостоятельной работе штукатура допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр, соответствующую подготовку, инструктаж и проверку знаний по охране труда.

Повторные инструктажи проводятся не реже одного раза в три месяца, повторная проверка знаний по безопасности труда проводится один раз в год. К штукатурным работам под руководством мастера допускаются студенты с 1 курса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. При работе штукатуром должны использоваться следующие спецодежда и индивидуальные средства защиты: комбинезон хлопчатобумажный, рукавицы комбинированные, защитные очки, ботинки кожаные, перчатки резиновые, каска. В зимнее время штукатур должен иметь дополнительно: куртку хлопчатобумажную на утепленной подкладке, брюки хлопчатобумажные на утепленной подкладке, валенки.

1.3. Штукатур должен соблюдать:

- правила внутреннего распорядка, установленный режим труда и отдыха;
- правила пожарной безопасности;
- правила личной гигиены
- требования охраны труда.

1.4 Штукатур обязан:

- уметь оказывать первую помощь пострадавшим при травмах;
- немедленно извещать руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем в колледже или об ухудшении состояния здоровья;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- знать расположение первичных средств пожаротушения.

1.5 При следовании к месту работы и обратно на автотранспорте строго соблюдать правила перевозки людей на автомашине и выполнять команды старшего.

1.6 . На территории стройплощадки выполнять следующие правила:

- быть внимательным к сигналам, подаваемым крановщиками грузоподъемных кранов и водителями движущегося транспорта и выполнять их;
- не находиться под поднятым грузом;
- проходить только в местах, предназначенных для прохода и обозначенных указателями:

- находиться в каске;
- запрещается использовать грузоподъемные механизмы для подъема людей;
- не заходить за ограждения опасных зон;
- места, где проходят работы на высоте, обходить на безопасном расстоянии;
- во избежание заболевания глаз не смотреть на электросварочную дугу;

- не прикасаться к электрооборудованию и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных приводов); не снимать ограждений и защитных кожухов с токоведущих частей оборудования;
- не устранять самим неисправности электрооборудования;
- не работать на механизмах без прохождения специального обучения и получения допуска;
- выполнять только порученную работу;
- заметив нарушение инструкций другими работниками или опасность для окружающих, предупредить их о необходимости соблюдения требований, обеспечивающих безопасность работы.

1.7 За нарушение настоящей инструкции штукатур несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

1.8 Штукатур вправе не выполнять указаний администрации, если они противоречат требованиям безопасности данной инструкции.

II. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1 Ознакомиться с технологической картой выполнения штукатурных работ на.

2.2 Надеть спецодежду и СИЗ, подготовить и проверить необходимый для работы инструмент, механизмы и приспособления.

Рукоятки ручного инструмента должны быть хорошо насажены и иметь гладкую поверхность без трещин и заусенцев. Инструменты и материалы должны быть удобно расположены, чтобы штукатур не делал лишних движений.

2.3 Запрещается приступать к работе, не проверив состояния лесов и подмостей. Транспортные средства для подачи растворов должны быть также в исправном состоянии.

2.4 При использовании для штукатурных работ люлек, у последних должны быть испытаны лебедки, крюки для подвески, канаты или тросы. Лебедки должны иметь двойное тормозное устройство с безопасными рукоятками. Лебедки, установленные на земле, нагружают балластом весом не менее двойного веса люльки с полной нагрузкой.

2.5 При работе на лесах проверить зазор между стеной здания и рабочим настилом лесов, который не должен превышать 150 мм.

2.6 При работе с лесов и подмостей проверить плотность настила, наличие ограждений высотой 1,1 м и бортовой доски высотой 15 см.

2.7 При работе на высоте, где по условиям работы невозможно устройство ограждения, пользоваться предохранительным поясом и соблюдать требования безопасности при работе на высоте.

2.8 Электро- и пневмоинструменты, а также машины испытать на холостом ходу и, только убедившись в их исправности, приступать к работе.

2.9 Перед пуском растворонасоса проверить исправность сигнализации.

2.10 У всех машин и механизмов проверить наличие смазки.

2.11 При обнаружении неисправностей при работе механизмов на холостом ходу немедленно сообщить об этом мастеру или руководителю работ.

III. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1 Удалять наплывы и насекают бетонные поверхности штукатур должен в рукавицах и защитных очках.

3.2 Нанося обрызг, грунт и накрывку при помощи растворонасоса, форсунку держать под углом 60-90° к оштукатуриваемой поверхности и на расстоянии от нее 0,7 м. Выполнять указанные работы в защитных очках.

3.3 Прочищать форсунки разрешается только при закрытых вентилях на форсунке и трубах.

3.4 При оштукатуривании внутренних оконных откосов во избежание падения, проемы должны быть ограждены на все время производства работ.

3.5 В лестничных клетках работа на высоте с приставных лестниц не допускается. В этом

случае необходимо устанавливать прочные подмости - леса с перилами высотой 1,1 м.

3.6 Все наружные металлические леса должны быть надежно заземлены.

3.7 Подмости внутри здания разрешается ставить только на надежное перекрытие или на пол. Устанавливать подмости на накаты, подшивку перекрытий или другие конструктивные элементы, не рассчитанные на дополнительную нагрузку, запрещается.

3.8 Во время работы следить, чтобы не подвергалась порче электропроводка. Электрические провода должны быть изолированы, подвешены на надежных опорах на высоте не ниже 2,5 м от рабочего места, 3 м - над проводами и 6 м - над проездами. Электропроводка должна осуществляться гибким кабелем, защищенным от повреждений.

3.9 При выполнении работ механизированным способом на лесах и подмостях необходимо следить, чтобы шланги, транспортирующие раствор к месту работ, находились в исправном состоянии. При неисправности шлангов работу немедленно прекратить, а настилы лесов очистить от раствора.

3.10 Искусственная сушка штукатурки разрешается при помощи специальных установок калориферов, которые подают в помещение чистый нагретый воздух.

3.11 Запрещается просушивать штукатурку жаровнями, выделяющими угарный газ.

IV. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1 При обнаружении во время работы неисправностей средств подмащивания, применяемого оборудования, инструмента, при которых согласно требованиям инструкций заводов-изготовителей запрещается их эксплуатация, штукатурки обязаны прекратить работу и доложить об этом руководителю работ или мастеру.

4.2 При возникновении в зоне работы опасных условий (неизолированных токоведущих частей, перемещаемых краном грузов, вышерасположенных рабочих мест) штукатурки обязаны прекратить все операции, покинуть рабочее место и сообщить об этом руководителю работ или мастеру.

4.3 В случае возникновения пожара немедленно вызвать пожарную охрану, приступить к тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения.

4.4 При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации колледжа.

V. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Рабочее место очистить от мусора и производственных отходов, а оставшиеся материалы сдать в кладовую.

5.2. Запрещается оставлять материалы, приспособления и инструмент на лесах, а также сбрасывать их с лесов.

5.3. Все машины и механизмы отключать от электросети при помощи рубильников.

5.4. После остановки все машины и механизмы, а также инструмент очистить от грязи и пыли, выполняя эту работу в защитных очках.

5.5. Обо всех замеченных неисправностях и неполадках в работе, а также о принятых мерах сообщить мастеру.

5.6. Снять спецодежду, индивидуальные средства защиты, вымыть лицо и руки теплой водой с мылом или принять душ.


5.7.

Заместитель директора по УПР

З.Б. Макарова

Согласовано:

Ответственный за ОТ



Ю.П.Макаров

