



УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБПОУ «КЦО №1»  
А.М.Ахметьянов

« 25 » сентября 2014г.

## Инструкция по охране труда для швеи ИОТ-074-2014

### 1. Общие требования безопасности

- 1.1. К самостоятельной работе в качестве швеи допускаются лица, имеющие соответствующую подготовку и прошедшие:
  - вводный инструктаж;
  - инструктаж по пожарной безопасности;
  - первичный инструктаж на рабочем месте;
  - обучение безопасным методам и приемам труда не менее чем по 10 часовой программе;
  - инструктаж по электробезопасности на рабочем месте и проверку усвоения его содержания.
  - медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
- 1.2. Швея должна проходить:
  - повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;
  - внеплановый инструктаж: при изменении технологического процесса или правил по охране труда, замене или модернизации производственного оборудования, приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности - 30 календарных дней);
  - диспансерный медицинский осмотр – не реже одного раза в 2 года;
  - проверку знаний по безопасности труда не реже одного раза в год.
- 1.3. Швея обязана:
  - соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха;
  - соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;
  - соблюдать требования к эксплуатации оборудования;
  - использовать по назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты.
  - знать места расположения первичных средств пожаротушения.
- 1.4. Швея должна:
  - уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастном случае;
  - выполнять только порученную работу и не передавать ее другим без разрешения мастера;
  - во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;
  - содержать рабочее место в чистоте и порядке.
  - соблюдать правила ношения спецодежды.
- 1.5. Швея должна знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

- 1.6. При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях на рабочем месте немедленно сообщить мастеру, приступить к работе можно только с его разрешения после устранения всех недостатков.
- 1.8. В соответствии с "Типовыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий текстильной и легкой промышленности", швея должна быть обеспечена: фартуком с нагрудником, срок носки 12 месяцев.
- 1.9. На швею могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:
- поражение электрическим током при неисправности электрооборудования и отсутствии заземления;
  - травмирование при обращении с режущими и колющими инструментами;
  - травмирование движущимися частями машин и механизмов;
  - пониженный уровень освещенности;
  - запыленность рабочей зоны.
- 1.10 К работе швей под руководством мастера допускаются студенты с 1 курса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
- 1.11 При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить об этом администрации колледжа.
- 1.12 Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего распорядка, при необходимости подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

## **2. Требования безопасности перед началом работы**

- 2.1. Осмотреть спецодежду и другие средства индивидуальной защиты, надеть исправную спецодежду.
- 2.2. Убедиться в исправности машины ( на холостом ходу), ее пусковых и тормозных устройств, в наличии и исправности оградительных и предохранительных приспособлений.
- 2.3. Проверить правильность установки крепления иглы, петлителя, нажимающего и ведущего дисков.
- 2.4 Убедиться в наличии и надежности соединения заземления с корпусом оборудования.
- 2.5 Включить осветительные приборы.

## **3. Требования безопасности во время работы**

- 3.1. При работе на машине швея должна сидеть на всей площади стула, ногу вытянуть вперед и поставить на пусковую педаль, не наклоняясь близко к машине, располагать обрабатываемое изделие на расстоянии не менее 30-40 см от глаз, локти рук должны находиться на одном уровне с поверхностью стола, а положение кистей относительно иглы должно исключать прокол пальцев иглой.
- 3.2. Во время работы швея обязана:
- производить заправку нитей и смену игл только при отключенной от электросети машине.
  - вводить в действие машину плавным нажатием на пусковую педаль, без рывков.
  - прокладывать строчку, придерживая изделие двумя руками по обе стороны от иглы во избежание проколов пальцев иглой.
  - держат пальцы на краю платформы при работе на машине «Оверлок».
  - удалять нитки, кусочки ткани, попавшие в приводной механизм, только при отключенной от электросети машине.
  - инструмент (ножницы, отвертки) хранить в специально отведенном месте.
  - содержать в чистоте и порядке рабочее место и проходы, не загромождать их.
  - производить чистку и смазку машины только при отключении ее от электросети.
  - отключать машину от сети при перерывах в работе.

--отключать приводной электродвигатель при возникшей неисправности и сообщать об этом мастеру. Приступать к работе только после устранения неисправности.

3.3. При работе с электроутюгом пользоваться инструкцией по охране труда при работе с электрическим утюгом.

3.4. Швее запрещается ;

--наклоняться во время работы близко к машине во избежание захвата волос и удара нитепротягивателем.

--касаться движущей части работающей машины.

--открывать и снимать предохранительные приспособления, ограждения.

--бросать на пол непригодные и сломанные иглы.

--класть ножницы или другие предметы около вращающихся частей машины.

--втыкать запасные иглы в электрические провода;

--тормозить маховое колесо или ускорять его руками

#### 4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При аварийной ситуации приостановить работу, выйти из опасной зоны, при необходимости вывести людей, находящихся рядом.

4.2. При возникновении пожара немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 01 или 010, удалить в безопасное место людей, приступить к тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения. О пожаре поставить в известность администрацию колледжа.

4.3. Оказать доврачебную помощь пострадавшим при получении травмы и вызвать скорую медицинскую помощь или отправить пострадавшего в медпункт, поставить в известность мастера.

#### 5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Привести в порядок рабочее место, отключить электрооборудование.

5.2. Места производства работ подвергнуть очистке от отходов.


5.3. Снять и убрать в отведенное для этого место спецодежду и другие средства защиты.

5.4. Вымыть лицо и руки с мылом.

Заместитель директора по УПР

Согласовано:

Ответственный за ОТ



З.Б. Макарова

Ю.П.Макаров