

13 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу,
Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Пермскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 27 / 1 / 1

**об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению
«Кунгурский центр образования № 1» ОГРН: 1025901894072; ИНН: 5917510033)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника 13 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю подполковника внутренней службы Стукова Дмитрия Сергеевича

(наименование органа ГПН)

№ 28 от "01" февраля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ

“О пожарной безопасности” в период:

“ 18 ” февраля 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

“ 02 ” марта 2021 г. с 11 час. 23 мин. до 13 час. 23 мин. Продолжительность 2 часа

“ 09 ” марта 2021 г. с 17 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

старшим инспектором 13 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю капитаном внутренней службы Никифоровым Сергеем Игоревичем, инспектором 13 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю лейтенантом внутренней службы Петуховым Дмитрием Сергеевичем проведена плановая проверка в отношении Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кунгурский центр образования № 1», расположенного по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Матросская, 15. Юридический адрес: Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 79

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)
по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: начальником отдела Макаровым Юрием Павловичем (представитель ГБПОУ «КЦО № 1» по доверенности № 07 от 15.02.2021г.)

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
1.	В помещении пожарного поста, где размещены ППКОП,	п. 13.3* НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации.	09.11.2021	

	аварийное освещение не работает	Нормы и правила проектирования»; п. 13.14.12, 13.14.13 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»		
2.	В помещениях объекта защиты установлено по два аналоговых пожарных извещателя	п.12.55, 12.56 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п.14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	09.11.2021	
3.	Пожарная сигнализация объекта защиты, находится в неисправном (не работоспособном) состоянии (при имитации срабатывания ПС от извещателей (кабинет технологии, столовая (1 этаж); кабинет №407, лаборатория (4 этаж)) на ППКОП не отобразился сигнал «ПОЖАР» и не запустилась СОУЭ)	п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 1 статьи 54, п. 4 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	09.11.2021	
4.	Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении (кабинет №305, 3 этаж)	п. 4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п. 3.15 НПБ 104-03 Нормы пожарной безопасности "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»	09.11.2021	
5.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (автоматическую пожарную сигнализацию, систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	09.11.2021	
6.	В лестничных клетках и коридорах учебного корпуса, служащих для эвакуации людей отсутствует эвакуационное освещение	п. 23, п. 37 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 6.22 СНИП 21-01-97* «Пожарная	09.11.2021	

		безопасность зданий и сооружений»; п. 7.74 СНИП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»		
7.	Имеющиеся светильники аварийного освещения на путях эвакуации объекта защиты не имеют отличительных (от светильников рабочего освещения) знаков (окраски)	п. 37 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	09.11.2021	
8.	Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) до их замены в установленном порядке	п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	09.11.2021	
9.	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (АПС, СОУЭ, огнетушители, противопожарные двери и т.д.) не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (журнал отсутствует)	п.17, п. 54, п. 60 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	09.11.2021	
10.	Инструкция о мерах пожарной безопасности не переработана в соответствии с требованиями раздела XVIII Правил противопожарного режима РФ	п. 2, разд. XVIII «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	09.11.2021	
11.	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью (либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно), с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	п. 48 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	09.11.2021	
12.	Не проведены эксплуатационные испытания ограждений на крыше здания с составлением соответствующего протокола и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (периодичность испытаний не реже 1 раза в 5 лет)	пп. б п. 17 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	09.11.2021	
13.	На дверях лестничных клеток отсутствуют приспособления для самозакрывания	п. 24 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 6.18* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	09.11.2021	
14.	Самозакрывающиеся двери лестничных клеток фиксируются в	пп. г п. 27 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»,	09.11.2021	

	открытом положении (при помощи проволоки и саморезов ввинченных в подоконники окон)	утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479		
15.	Замки на дверях эвакуационных выходов лестничных клеток не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479; п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	09.11.2021	
1 этаж				
16.	Дежурный персонал учебного корпуса с массовым пребыванием людей не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного	п.30 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	09.11.2021	
17.	Замки на дверях эвакуационных выходов коридора и тамбура наружу не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа Помещения №№ 14, 15 согласно техническому паспорту от 10.09.2018г., инвентарный номер 1-5714	п. 26 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479	09.11.2021	
18.	Над эвакуационным выходом из коридора первого этажа наружу отсутствует световой оповещатель «Выход» Помещение № 15 согласно техническому паспорту от 10.09.2018г., инвентарный номер 1-5714	п. 3.2, 3.13 НПБ 104-03 Нормы пожарной безопасности "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях"; п.5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	09.11.2021	
19.	Не произведена своевременная перезарядка огнетушителя № 14, расположенного в обеденном зале (дата выпуска - 08.2015г., на корпусе огнетушителя нет информации о его перезарядке) Помещение № 3 согласно техническому паспорту от 23.09.2019г., инвентарный номер 1-5714	п. 60, п. 407 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479; п.4.3.11, п.4.4.1, табл. 1 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»	09.11.2021	
20.	Порядковый номер, присвоенный огнетушителю № 14 не соответствует номеру журнала учета (в журнале № 14 расположен в спортзале, дата изготовления 11.2019, фактически огнетушитель расположен в обеденном зале, дата изготовления 08.2015)	п. 60 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479	09.11.2021	
21.	Замки на дверях эвакуационных выходов из обеденного зала не обеспечивают возможность их	п. 26 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от	09.11.2021	

	свободного открывания изнутри без ключа	16.09.2020г. № 1479		
22.	<p>Помещение раздевалки столовой не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации</p> <p>Помещение № 4 согласно техническому паспорту от 23.09.2019г., инвентарный номер 1-5714</p>	п. 4, 14, п. 9 табл. 1, табл. 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	09.11.2021	
23.	<p>Помещение коридора столовой не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации</p> <p>Помещение № 10 согласно техническому паспорту от 23.09.2019г., инвентарный номер 1-5714</p>	п. 4, 14, п. 9 табл. 1, табл. 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	09.11.2021	
24.	Помещения столовой не обеспечены требуемым количеством огнетушителей (расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя превышает 20 метров, составляет 23 м)	п. 60, п. 406 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479	09.11.2021	
25.	<p>Подсобное помещение столовой не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации</p> <p>Помещение № 13 согласно техническому паспорту от 23.09.2019г., инвентарный номер 1-5714</p>	п. 4, 14, п. 9 табл. 1, табл. 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	09.11.2021	
26.	<p>Подсобное помещение столовой не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации</p> <p>Помещение № 15 согласно техническому паспорту от 23.09.2019г., инвентарный номер 1-5714</p>	п. 4, 14, п. 9 табл. 1, табл. 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	09.11.2021	
27.	<p>Для склада столовой не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На входных дверях помещений с наружной стороны не обозначена их категория и класс зоны</p> <p>Помещение № 16 согласно техническому паспорту от 23.09.2019г., инвентарный номер</p>	п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	09.11.2021	

	1-5714			
28.	<p>Не произведена своевременная перезарядка огнетушителя № 15, расположенного на кухне столовой (дата выпуска - 09.2015г., на корпусе огнетушителя нет информации о его перезарядке)</p> <p>Помещение № 9 согласно техническому паспорту от 23.09.2019г., инвентарный номер 1-5714</p>	<p>п. 60, п. 407 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479;</p> <p>п.4.3.11, п.4.4.1, табл. 1 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»</p>	09.11.2021	
29.	<p>Подсобное помещение столовой не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации</p> <p>Помещение № 7 согласно техническому паспорту от 23.09.2019г., инвентарный номер 1-5714</p>	<p>п. 4, 14, п. 9 табл. 1, табл. 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»</p>	09.11.2021	
30.	<p>На противопожарной двери помещения электрощитовой отсутствует приспособление для самозакрывания</p> <p>(Помещение № 8 согласно техническому паспорту от 23.09.2019г., инвентарный номер 1-5714)</p>	<p>п. 24, 29 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479;</p> <p>п. 7.17 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»</p>	09.11.2021	
31.	<p>В техническом помещении (тепловой узел) хранятся горючие материалы и предметы</p>	<p>пп. б п. 16 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479</p>	09.11.2021	
32.	<p>Помещение медицинского кабинета не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации</p> <p>Помещение № 2 согласно техническому паспорту от 23.09.2019г., инвентарный номер 1-5714</p>	<p>п. 4, 14, п. 9 табл. 1, табл. 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»</p>	09.11.2021	
33.	<p>Замок на двери эвакуационного выхода из вестибюля наружу не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа</p> <p>Помещение № 1 согласно техническому паспорту от 10.09.2018г., инвентарный номер 1-5714</p>	<p>п. 6.18 СНИП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений;</p> <p>п. 26 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479</p>	09.11.2021	
34.	<p>Ковровая дорожка, уложенная на пути эвакуации (перед выходом из коридора наружу) не прикреплена к полу</p> <p>Помещение № 15 в соответствии с планом 1-го этажа тех. паспор-</p>	<p>п. 31 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479</p>	09.11.2021	

	та № 1-1225/Б-Б1 от 03.12.2015г.			
35.	Высота эвакуационных выходов из лестничных клеток первого этажа наружу менее 1,9 м (составляет 1,6 м) Помещения № 25,26 согласно техническому паспорту от 10.09.2018г., инвентарный номер 1-5714	п.6.16, п. 6.34* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	09.11.2021	
36.	Помещение кабинетов не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации Помещения № 23,24 согласно техническому паспорту от 23.09.2019г., инвентарный номер 1-5714	п. 4, 14, п. 9 табл. 1, табл. 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	09.11.2021	
2 этаж				
37.	Кабель соединительной линии светового оповещателя «Выход» СОУЭ в коридоре второго этажа перед выходом на лестничную клетку проложен открытым способом вне короба (канала) из негорючих материалов (иных материалов, при использовании которых должно выполняться требование: время до отказа работы соединительных линий СОУЭ превышает время эвакуации людей из здания) Выход на лестничную клетку № 23 в соответствии с планом 1-го этажа тех. паспорта № 1-5356 от 06.06.2017г.	п.3.9 НПБ 104-03 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях"	09.11.2021	
38.	Для помещения лаборантской не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На входных дверях помещений с наружной стороны не обозначена их категория и класс зоны Помещение № 21 согласно техническому паспорту от 23.09.2019г., инвентарный номер 1-5714	п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	09.11.2021	
39.	Огнетушитель № 12, установленный в коридоре не исправен (не укомплектован гибким шлангом) Помещение № 4 согласно техни-	п. 60, п. 396 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479	09.11.2021	

	чешскому паспорту от 10.09.2018г., инвентарный номер 1-5714			
40.	Кабинет не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации Помещение № 5 согласно техническому паспорту от 10.09.2018г., инвентарный номер 1-5714	п. 4, 14, п. 9 табл. 1, табл. 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	09.11.2021	
41.	Над выходом из помещения спортзала и на наружную лестницу из коридора отсутствует световой оповещатель «Выход» Помещение №№ 4, 9 согласно техническому паспорту от 23.09.2019г., инвентарный номер 1-5714	п. 3.2, п. 3.13 НПБ 104-03 Нормы пожарной безопасности "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях"; п. 5.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности	09.11.2021	
42.	В качестве второго эвакуационного выхода со второго этажа спортзала здания школы предусмотрена лестница 3-го типа (наружная открытая лестница)	п.1.100 СНИП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»; п. 6.13* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	09.11.2021	
43.	В полу на пути эвакуации из спортзала в коридор устроен перепад высоты менее 45 см (фактически 27 см) без ступеней либо пандуса с уклоном не более 1:6 Помещение № 1 согласно техническому паспорту от 23.09.2019г., инвентарный номер 1-5714	п. 6.28* СНИП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений;	09.11.2021	
3 этаж				
44.	В помещении вестибюля третьего этажа электрокабель речевого оповещателя проложен с видимыми нарушениями изоляции Помещение № 1 согласно техническому паспорту от 10.09.2018г., инвентарный номер 1-5714	пп. а п. 35 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479; п.3.9 НПБ 104-03 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях"	09.11.2021	
4 этаж				
45.	В кабинетах четвертого этажа осветительные лампы эксплуатируются без колпаков предусмотренных конструкцией Помещения № 3, 5 согласно техническому паспорту от 10.09.2018г., инвентарный номер 1-5714	пп. в п. 35 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479	09.11.2021	
46.	В помещении вестибюля третьего этажа электрокабель речевого оповещателя проложен с видимыми нарушениями изоляции	пп. а п. 35 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479;	09.11.2021	

	Помещение № 1 согласно техническому паспорту от 10.09.2018г., инвентарный номер 1-5714	п.3.9 НПБ 104-03 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях"		
Подвал				
47.	Помещения подвального этажа используются для хранения оборудования, мебели и других предметов	пп. б, н п. 16 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	09.11.2021	
48.	В помещениях подвала осветительные лампы эксплуатируются без колпаков предусмотренных конструкцией	пп. в п. 35 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479	09.11.2021	
49.	На противопожарной двери помещения электрощитовой отсутствует приспособление для самозакрывания (Помещение № 8 согласно техническому паспорту от 23.09.2019г., инвентарный номер 1-5714)	п. 24, 29 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479; п. 7.17 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	09.11.2021	

Измерения проводились рулеткой измерительной металлической ФИФ 67047-17 № Д23925, свидетельство о поверке № 072229П-20 от 22.12.2020г.

При проведении комиссионной выездной проверки соответствия (не соответствия) требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности и работоспособности ПС на объекте контроля и для подготовки технического заключения использовалось следующее оборудование и средства измерения:

1. Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением, инвентарный № 10134053 (поверке не подлежит).

2. Комплект для проверки дымовых, тепловых пожарных извещателей и извещателей с сенсором СО КППИ-1, инвентарный № 10134007 (поверке не подлежит).

3. Рулетка измерительная металлическая UM5M КТ2, 22003-07, заводской номер 03122014, свидетельство о поверке №14/20614 от 23 апреля 2020 г. выдано ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Пермском крае» (ФБУ «Пермский ЦСМ»).

4. Комплект для фотосъёмки и перезаписи снимков КФПС-1, инвентарный № 10134007 (поверке не подлежит).

5. Дальномер лазерный Leica DISTO D5, заводской номер 310540527. Свидетельство о поверке от 15.09.2020 № 12/11481, выдано Федеральным бюджетным учреждением «Государственный регистрационный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Башкортостан».

6. Шумомер Testo 816, заводской № 30855782/102. Свидетельство о поверке от 10.09.2020 № 12/50783, выдано ФБУ «Пермский ЦСМ». В ходе проверки не была представлена проектная документация на здание. В связи с чем установить в полном объеме пожарно-технические характеристики объекта защиты не представилось возможным.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненорматив-

ных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор 13 ОНПР УНПР ГУ МЧС России

по Пермскому краю Никифоров С.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

(подпись)

«09» марта 2021 г.

М.Л.П.*

Инспектор 13 ОНПР УНПР ГУ МЧС России

по Пермскому краю Петухов Д.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

(подпись)

«09» марта 2021 г.

М.Л.П.*

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а): _____

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 09 » _____ марта 20 21 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Телефоны доверия: МЧС России +7(495) 400-99-99;
ГУ МЧС России по Пермскому краю +7(8-342-258-40-02).