

13 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу,
Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Пермскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 28 / 1 / 1

**об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению
«Кунгурский центр образования № 1» ОГРН: 1025901894072; ИНН: 5917510033)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника 13 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю подполковника внутренней службы Стукова Дмитрия Сергеевича

(наименование органа ГПН)

№ 28 от "01" февраля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период:

"17" февраля 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа

"09" марта 2021 г. с 17 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

старшим инспектором 13 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю капитаном внутренней службы Никифоровым Сергеем Игоревичем, инспектором 13 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю лейтенантом внутренней службы Петуховым Дмитрием Сергеевичем проведена плановая проверка в отношении Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кунгурский центр образования № 1», расположенного по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Просвещения, 2. Юридический адрес: Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 79

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)
по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: начальником отдела Макаровым Юрием Павловичем (представитель ГБПОУ «КЦО № 1» по доверенности № 07 от 15.02.2021г.)

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
1.	Декларация пожарной безопасности на здание учебного корпу-	ч. 5 ст. 6, ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	09.11.2021	

	са не уточнена в связи с изменением содержащихся в ней сведений (в 2016 проведен расчёт пожарного риска) и не представлена в уведомительном порядке для регистрации	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
2.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (автоматическую пожарную сигнализацию, систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	09.11.2021	
3.	В лестничных клетках и коридорах учебного корпуса, служащих для эвакуации людей отсутствует эвакуационное освещение	п. 23, п. 37 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; ст. 5, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 7.74 СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»	09.11.2021	
4.	Имеющиеся светильники аварийного освещения на путях эвакуации объекта защиты не имеют отличительных (от светильников рабочего освещения) знаков (окраски)	п. 37 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	09.11.2021	
5.	Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) до их замены в установленном порядке	п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	09.11.2021	
6.	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (АПС, СОУЭ, огнетушители, противопожарные двери и т.д.) не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (журнал отсутствует)	п.17, п. 54, п. 60 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	09.11.2021	
7.	Инструкция о мерах пожарной безопасности не переработана в соответствии с требованиями	п. 2, разд. XVIII «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением	09.11.2021	

	раздела XVIII Правил противопожарного режима РФ	Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479		
8.	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью (либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно), с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	п. 48 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	09.11.2021	
9.	Не проведены эксплуатационные испытания ограждений на крыше здания с составлением соответствующего протокола и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (периодичность испытаний не реже 1 раза в 5 лет)	пп. б п. 17 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	09.11.2021	
10.	Ширина лестничных площадок внутренней лестницы между 2 и 3 этажами (составляет 0,99 м), что менее ширины лестничного марша (составляет 1,32 м)	п. 6.31 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.4.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	09.11.2021	
11.	Ширина лестничной площадки внутренней лестницы между 3 и 4 этажами (составляет 0,86 м), что менее ширины лестничного марша (составляет 1,29 м)	п. 6.31 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.4.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	09.11.2021	
12.	Ширина эвакуационных выходов из спортзала при числе эвакуирующихся более 50 чел. менее 1,2 м (фактически составляет 0,72 м)	п. 6.16 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 8.1.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	09.11.2021	
13.	Ширина эвакуационного выхода из коридора второго этажа в лестничную клетку менее 1,2 м (составляет 0,85 м)	п. 6.16 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 8.1.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	09.11.2021	
Цокольный этаж				
14.	Лестница для сообщения между цокольным этажом и коридором столовой первого этажа не ограждена противопожарной перегородкой 1-го типа с устройством на одном из входов (выходов) - тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре (вместо тамбур-шлюза допускается устройство противопожарной двери)	п. 4.18 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; ст.51, ст. 59, ст. 88, табл. 23, табл. 24 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 7.23* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и соору-	09.11.2021	

		жений»		
15.	В полу на пути эвакуации из коридора цокольного этажа на наружу устроен перепад высоты 45 см, имеющий менее трех ступеней (фактически две ступени) и без ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами Помещение № 1 в соответствии с планом цокольного этажа тех. паспорта инв. № 1-5356 от 06.06.2017г.	п.4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» ст. 5, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.28* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	09.11.2021	
16.	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) не предусмотрена горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери Помещение № 1 в соответствии с планом цокольного этажа тех. паспорта инв. № 1-5356 от 06.06.2017г.	п. 8.1.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» ст. 5, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	09.11.2021	
17.	Высота эвакуационного выхода из коридора цокольного этажа на наружу менее 1,9 м (составляет 1,7 м) Помещение № 1 в соответствии с планом цокольного этажа тех. паспорта инв. № 1-5356 от 06.06.2017г.	п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ст. 5, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.16 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	09.11.2021	
18.	Замок на двери эвакуационного из коридора цокольного этажа наружу не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа Помещение № 1 в соответствии с планом цокольного этажа тех. паспорта инв. № 1-5356 от 06.06.2017г.	п. 26 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479	09.11.2021	
19.	Цокольный этаж здания школы не обеспечен первичными средствами пожаротушения (огнетушителями)	п. 60, 400, 406 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	09.11.2021	
20.	В коридоре цокольного этажа на пути эвакуации установлен электрощит, выступающий из плоскости стены на высоте менее 2 м (выступает от уровня пола) Помещение № 1 в соответствии с планом цокольного этажа тех. паспорта инв. № 1-5356 от 06.06.2017г.	п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» ст. 5, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.26* СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	09.11.2021	

21.	Лифтовая шахта в цокольном этаже здания не отделена от коридора тамбуром (холлом) с противопожарными перегородками 1-го типа (проем в противопожарной перегородке 1-го типа должен иметь заполнение не ниже 2-го типа)	ч. 16 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 7.22* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	09.11.2021	
22.	Не проведены работы по заделке негорючими материалами отверстия междуэтажного перекрытия в помещении раздевалки цокольного этажа Помещение № 2 в соответствии с планом цокольного этажа тех. паспорта инв. № 1-5356 от 06.06.2017г.	п. 15 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	09.11.2021	
23.	В лестничной клетке цокольного этажа хранятся горючие материалы (продукты питания в мешках)	пп. к п. 16 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479	09.11.2021	
24.	В дверном проеме между лестничной клеткой цокольного этажа и коридором отсутствует дверь с устройством для самозакрывания и уплотнением в притворах Помещение № 1 в соответствии с планом цокольного этажа тех. паспорта инв. № 1-5356 от 06.06.2017г.	пп. г п. 16, п.23, п.24 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; ст. 5, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.18* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	09.11.2021	
25.	На двери лестничной клетки цокольного этажа (выход из коридора) отсутствуют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах Помещение №№ 1,6 в соответствии с планом цокольного этажа тех. паспорта инв. № 1-5356 от 06.06.2017г.	п. 24 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ст. 5, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.18* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	09.11.2021	
26.	Замок на двери эвакуационного выхода из лестничной клетки цокольного этажа наружу не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479	09.11.2021	

27.	В лестничной клетке цокольного этажа размещается отопительная батарея, выступающая из плоскости стены на высоте менее 2,2 м от поверхности площадки лестницы (фактически высота составляет 0,51 м)	п. 4.4.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.32* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	09.11.2021	
28.	В лестничной клетке, предназначенной для эвакуации людей как из пищеблока первого этажа, так и из цокольного этажа, не предусмотрен обособленный выход наружу из цокольного этажа, отделенный на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа	п. 8.1.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 6.9* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	09.11.2021	
1 этаж				
29.	На дверях лестничной клетки первого этажа (кухня) отсутствуют приспособление для самозакрывания и уплотнения в притворах Лестничная клетка № 46 в соответствии с планом первого этажа тех. паспорта инв. № 1-5356 от 06.06.2017г.	п. 24 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.18* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	09.11.2021	
30.	Для помещения складского назначения первого этажа (кухня) не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На входной двери помещения с наружной стороны не обозначена его категория и класс зоны Помещение № 47 в соответствии с планом первого этажа тех. паспорта инв. № 1-5356 от 06.06.2017г.	п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	09.11.2021	
31.	Ограждающие конструкции лифтовой шахты расположенной в подсобном помещении пищеблока не соответствуют требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа (в ограждающих конструкциях имеются сквозные отверстия)	ч.15 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 7.22* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	09.11.2021	
32.	Не произведена своевременная перезарядка огнетушителя № 3, расположенного на кухне (дата выпуска - 09.2015г., на корпусе огнетушителя нет информации о	п. 60, п. 407 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479;	09.11.2021	

	его перезарядке)	п.4.3.11, п.4.4.1, табл. 1 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»		
33.	Не проведена очистка вентиляционных камер помещений пищеблока	п. 43 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479	09.11.2021	
34.	Предусмотренный в составе учебного корпуса (объект Ф4.1) пищеблок не выделен противопожарными перекрытиями и стенами не ниже 2-го типа (с соответствующим заполнением проемов)	п.5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; ст.51, ст. 59, ст. 88, табл. 23, табл. 24 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	09.11.2021	
35.	Огнетушители №№ 4, 5 в помещении обеденного зала располагаются без специальных подставок из негорючего материала, исключающих их падение или опрокидывание	п. 409 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479	09.11.2021	
36.	Отсутствует паспорт на огнетушитель № 5, расположенный в обеденном зале	п. 60 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479	09.11.2021	
37.	Над эвакуационным выходом из обеденного зала в фойе не установлен световой оповещатель "Выход" Помещение № 43 в соответствии с планом 1-го этажа тех. паспорта № 1-5356 от 06.06.2017г.	п.5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» ст. 54, 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	09.11.2021	
38.	Помещение столовой (коридор перед выходом в фойе) на первом этаже не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации Помещение № 43 в соответствии с планом 1-го этажа тех. паспорта № 1-5356 от 06.06.2017г.	ст. ст. 5, 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4, 14, п. 9 табл. 1, п. 38 табл. 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; п. А.4, А.10, п.9 табл. А.1, п.38 табл. А.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушение автоматическое»	09.11.2021	
39.	Замки на дверях эвакуационных выходов из фойе 1-го этажа наружу не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479	09.11.2021	

40.	<p>Вестибюль первого этажа имеет выход из лестничной клетки и не отделен от примыкающих коридоров перегородками с дверями</p> <p>Вестибюль № 1, коридоры №№ 3, 50 в соответствии с планом 1-го этажа тех. паспорта № 1-5356 от 06.06.2017г.</p>	<p>п.4.4.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;</p> <p>п. 6.34* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»</p>	09.11.2021	
41.	<p>Над эвакуационным выходом из коридора наружу не установлен световой оповещатель "Выход"</p> <p>Помещение № 50 в соответствии с планом 1-го этажа тех. паспорта № 1-5356 от 06.06.2017г.</p>	<p>п.5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»</p> <p>ст. 54, 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	09.11.2021	
42.	<p>Помещение коридора раздевалок спортзала на первом этаже не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации</p> <p>Помещение № 59 в соответствии с планом 1-го этажа тех. паспорта № 1-5356 от 06.06.2017г.</p>	<p>ст. ст. 5, 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>п. 4, 14, п. 9 табл. 1, п. 38 табл. 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»;</p> <p>п. А.4, А.10, п.9 табл. А.1, п.38 табл. А.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушение автоматическое».</p>	09.11.2021	
43.	<p>Не произведена своевременная перезарядка огнетушителя № 6, расположенного в спортзале (дата выпуска - 09.2015г., на корпусе огнетушителя нет информации о его перезарядке)</p>	<p>п. 60, п. 407 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479;</p> <p>п.4.3.11, п.4.4.1, табл. 1 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»</p>	09.11.2021	
44.	<p>Замок на двери эвакуационного выхода из коридора 1-го этажа наружу не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа</p> <p>Помещение № 53 в соответствии с планом 1-го этажа тех. паспорта № 1-5356 от 06.06.2017г.</p>	<p>п. 26 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479</p>	09.11.2021	
45.	<p>Лампа эвакуационного освещения в коридоре первого этажа не находится в круглосуточном режиме работы (не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения)</p>	<p>п. 26 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479</p>	09.11.2021	

	Помещение № 53 в соответствии с планом 1-го этажа тех. паспорта № 1-5356 от 06.06.2017г.			
46.	Для помещения складского назначения спортзала не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На входной двери помещения с наружной стороны не обозначена его категория и класс зоны Помещение № 12 в соответствии с планом второго этажа тех. паспорта № 1-5356 от 06.06.2017г.	п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	09.11.2021	
47.	Перекрытие и лестница между кабинетом второго этажа и коридором первого этажа в спортзале не имеет требуемого предела огнестойкости REI 45 - для перекрытия, R 60 - для маршей лестниц и класса пожарной безопасности - К0 (выполнены из древесины) Помещение № 13 в соответствии с планом второго этажа, коридор № 53 в соответствии с планом первого этажа тех. паспорта № 1-5356 от 06.06.2017г.	ст. 87, табл. 21, табл. 22 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.19, табл.4*, табл.5* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	09.11.2021	
48.	На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая классы пожарной опасности материалов (пластиковые панели, линолеум), примененные для отделки стен и покрытия пола в актовом зале (требуемый класс для пола - не более КМ2, для стен - не более КМ1) Помещение № 51 в соответствии с планом 1-го этажа тех. паспорта № 1-5356 от 06.06.2017г.	п. 25 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; ч. 6 ст. 134, табл. 29 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	09.11.2021	
49.	Отсутствует паспорт на огнетушитель № 22, расположенный в актовом зале	п. 60 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479	09.11.2021	
50.	Замок на двери эвакуационного выхода из актового зала наружу не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа Помещение № 51 в соответствии с планом 1-го этажа тех. паспорта № 1-5356 от 06.06.2017г.	п. 26 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479	09.11.2021	

51.	Дежурный персонал учебного корпуса с массовым пребыванием людей не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного	п.30 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	09.11.2021	
52.	Помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство (место размещения прибора приемно-контрольного пожарного, прибора управления пожарного) не имеет аварийного освещения Помещение № 2 в соответствии с планом 1-го этажа тех. паспорта № 1-5356 от 06.06.2017г.	п. 12.55, п. 12.56 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»	09.11.2021	
53.	Не ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителя № 39 в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 60 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479	09.11.2021	
54.	Замок на двери эвакуационного выхода из коридора первого этажа наружу не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа Помещение № 9 в соответствии с планом 1-го этажа тех. паспорта № 1-5356 от 06.06.2017г.	п. 26 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479	09.11.2021	
55.	Для помещений кладовых не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На входных дверях помещений с наружной стороны не обозначена их категория и класс зоны Помещения №№ 75,76 в соответствии с планом первого этажа тех. паспорта № 1-5356 от 06.06.2017г.	п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	09.11.2021	
56.	Помещение кладовой на первом этаже не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации Помещение № 75 в соответствии с планом 1-го этажа тех. паспорта № 1-5356 от 06.06.2017г.	ст. ст. 5, 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4, 14, п. 9 табл. 1, табл. 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»;	09.11.2021	

		п. А.4, А.10, п.9 табл. А.1, табл. А.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушение автоматическое».		
57.	На противопожарной двери помещения щитовой отсутствует приспособление для самозакрывания и оборвано уплотнение в притворах Помещение № 16 в соответствии с планом 1-го этажа тех. паспорта № 1-5356 от 06.06.2017г.	п. 24, 29 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479; ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	09.11.2021	
58.	Замок на двери эвакуационного выхода из коридора первого этажа наружу не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа Помещение № 37 в соответствии с планом 1-го этажа тех. паспорта № 1-5356 от 06.06.2017г.	п. 26 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479	09.11.2021	
59.	Не произведена своевременная перезарядка огнетушителя № 1, расположенного в помещении первого этажа (дата выпуска - 09.2015г., на корпусе огнетушителя нет информации о его перезарядке)	п. 60, п. 407 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479; п.4.3.11, п.4.4.1, табл. 1 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»	09.11.2021	
60.	На дверях лестничной клетки первого этажа отсутствуют приспособление для самозакрывания и уплотнения в притворах, демонтировано остекление дверного полотна Помещение № 41 в соответствии с планом первого этажа тех. паспорта инв. № 1-5356 от 06.06.2017г.	п. 23, п. 24, пп. г п. 27 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.18* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	09.11.2021	
61.	В помещении кладовой первого этажа демонтирован корпус электрического выключателя, осветительная лампа эксплуатируется без колпака Помещение № 14 в соответствии с планом первого этажа тех. паспорта инв. № 1-5356 от 06.06.2017г.	пп. б, в п. 35 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479	09.11.2021	
62.	Кабель соединительной линии светового оповещателя «Выход» СОУЭ в коридоре первого этажа проложен открытым способом вне короба (канала) из негорючих материалов (иных материа-	п.3.9 НПБ 104-03 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техниче-	09.11.2021	

	лов, при использовании которых должно выполняться требование: время до отказа работы соединительных линий СОУЭ превышает время эвакуации людей из здания) Выход из помещения № 37 в помещение № 1 в соответствии с планом 1-го этажа тех. паспорта № 1-5356 от 06.06.2017г.	ский регламент о требованиях пожарной безопасности»		
63.	Пожарный кран №1 расположен снаружи пожарного шкафа и на высоте более 1,35 (+/- 0,15 м), (высота составляет 1,6 м) Помещение № 37 в соответствии с планом второго этажа тех. паспорта инв. № 1-5356 от 06.06.2017г.	п. 50 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 4.33 СНиП II-Г.1-70 «Внутренний водопровод зданий. Нормы проектирования»; п.4.1.13 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»	09.11.2021	
64.	Перегородка в помещении кладовой не имеет требуемого класса пожарной безопасности К0 (выполнена из горючего материала (пластика)) Помещение № 14 в соответствии с планом первого этажа тех. паспорта инв. № 1-5356 от 06.06.2017г.	ч.6 ст. 87, табл. 22 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.5.19, табл.4*,5* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	09.11.2021	
65.	Помещение туалета на первом этаже (используется в качестве кладовой) не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации Помещение № 13 в соответствии с планом 1-го этажа тех. паспорта № 1-5356 от 06.06.2017г.	ст. ст. 5, 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4, 14, п. 9 табл. 1, табл. 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; п. А.4, А.10, п.9 табл. А.1, табл. А.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушение автоматическое».	09.11.2021	
66.	На противопожарной двери склада первого этажа отсутствует приспособление для самозакрывания Помещение № 17 в соответствии с планом 1-го этажа тех. паспорта № 1-5356 от 06.06.2017г.	п. 24, 29 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479; ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	09.11.2021	
67.	Осветительная лампа в помещении склада первого этажа экс-	пп. в п. 35 «Правил противопожарного режима в РФ», утвер-	09.11.2021	

	<p>плуатируется без колпака</p> <p>Помещение № 17 в соответствии с планом первого этажа тех. паспорта инв. № 1-5356 от 06.06.2017г.</p>	<p>жденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479</p>		
68.	<p>Замок на двери эвакуационного выхода из коридора первого этажа наружу не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа</p> <p>Помещение № 37 (у помещения № 17) в соответствии с планом 1-го этажа тех. паспорта № 1-5356 от 06.06.2017г.</p>	<p>п. 26 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479</p>	09.11.2021	
69.	<p>Для кабинета на первом этаже (используется в качестве кладовой) не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На входной двери помещений с наружной стороны не обозначена его категория и класс зоны</p> <p>Помещение № 35 в соответствии с планом 1-го этажа тех. паспорта № 1-5356 от 06.06.2017г.</p>	<p>п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479</p>	09.11.2021	
70.	<p>В подпольном пространстве учебного кабинета хранятся горючие материалы и предметы</p> <p>Помещение № 38 в соответствии с планом 1-го этажа тех. паспорта № 1-5356 от 06.06.2017г.</p>	<p>пп. б п. 16 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479</p>	09.11.2021	
71.	<p>Кабель соединительной линии речевого оповещателя СОУЭ в коридоре первого этажа проложен открытым способом вне короба (канала) из негорючих материалов (иных материалов, при использовании которых должно выполняться требование: время до отказа работы соединительных линий СОУЭ превышает время эвакуации людей из здания)</p> <p>Помещение № 37 в соответствии с планом 1-го этажа тех. паспорта № 1-5356 от 06.06.2017г.</p>	<p>п.3.9 НПБ 104-03 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях"</p> <p>ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p>	09.11.2021	
72.	<p>Помещение лаборантской на первом этаже не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации</p>	<p>ст. ст. 5, 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p>	09.11.2021	

	Помещение № 26 в соответствии с планом 1-го этажа тех. паспорта № 1-5356 от 06.06.2017г.	п. 4, 14, п. 9 табл. 1 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; п. А.4, А.10, п.9 табл. А.1, табл. А.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушение автоматическое»		
73.	На дверях лестничной клетки первого этажа отсутствуют приспособление для самозакрывания и уплотнения в притворах Помещение № 30 в соответствии с планом первого этажа тех. паспорта инв. № 1-5356 от 06.06.2017г.	п. 23, п. 24 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ст. 5, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	09.11.2021	
74.	Замок на двери эвакуационного выхода из лестничной клетки первого этажа наружу не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа Помещение № 30 в соответствии с планом 1-го этажа тех. паспорта № 1-5356 от 06.06.2017г.	п. 26 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479	09.11.2021	
75.	В техническом подвале под лестничным маршем лестничной клетки первого этажа хранятся горючие материалы Помещение № 30 в соответствии с планом 1-го этажа тех. паспорта № 1-5356 от 06.06.2017г.	пп. б,к п. 16 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479	09.11.2021	
76.	Кабель соединительной линии речевого оповещателя СОУЭ в лестничной клетке первого этажа проложен открытым способом вне короба (канала) из негорючих материалов (иных материалов, при использовании которых должно выполняться требование: время до отказа работы соединительных линий СОУЭ превышает время эвакуации людей из здания) Помещение № 30 в соответствии	п.3.9 НПБ 104-03 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	09.11.2021	

	с планом 1-го этажа тех. паспорта № 1-5356 от 06.06.2017г.			
77.	В лестничной клетке первого этажа открыто проложены электропровода Помещение № 30 в соответствии с планом 1-го этажа тех. паспорта № 1-5356 от 06.06.2017г.	п.4.4.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.32* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	09.11.2021	
2 этаж				
78.	На двери лестничной клетки второго этажа отсутствуют приспособление для самозакрывания и уплотнения в притворах Помещение № 33 в соответствии с планом второго этажа тех. паспорта инв. № 1-5356 от 06.06.2017г.	п. 23, п. 24 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ст. 5, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.18* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	09.11.2021	
79.	Не произведена своевременная перезарядка огнетушителя № 25, расположенного в коридоре второго (дата выпуска - 09.2015г., на корпусе огнетушителя нет информации о его перезарядке) Помещение № 34 в соответствии с планом второго этажа тех. паспорта инв. № 1-5356 от 06.06.2017г.	п. 60, п. 407 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479; п.4.3.11, п.4.4.1, табл. 1 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»	09.11.2021	
80.	Для учебных мастерских второго этажа не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На входных дверях помещений с наружной стороны не обозначена их категория и класс зоны	п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	09.11.2021	
81.	Пожарный кран № 4 внутреннего противопожарного водопровода в учебной мастерской не укомплектован ручным пожарным стволом. Пожарный рукав не присоединен к пожарному крану и пожарному стволу, пожарный кран расположен снаружи пожарного шкафа, пожарный шкаф не имеет элемент (ключ) для его фиксации в закрытом положении	п. 50 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 4.33 СНИП II-Г.1-70 «Внутренний водопровод зданий. Нормы проектирования»; п.4.1.13 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный во-	09.11.2021	

	Помещение № 35 в соответствии с планом второго этажа тех. паспорта инв. № 1-5356 от 06.06.2017г.	допровод. Требования пожарной безопасности»		
82.	<p>Второй этаж учебного корпуса не обеспечен требуемым количеством огнетушителей (расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносных огнетушителей превышает 20 метров (составляет 28 и 26 м)</p> <p>Огнетушители расположены в коридорах №№ 25,34 в соответствии с планом второго этажа тех. паспорта инв. № 1-5356 от 06.06.2017г.</p>	п. 60, п. 406 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479	09.11.2021	
83.	<p>Пожарный кран №3 расположен снаружи пожарного шкафа</p> <p>Помещение № 25 в соответствии с планом второго этажа тех. паспорта инв. № 1-5356 от 06.06.2017г.</p>	п. 50 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 4.33 СНиП II-Г.1-70 «Внутренний водопровод зданий. Нормы проектирования»; п.4.1.13 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»	09.11.2021	
84.	<p>На створке двери эвакуационного выхода на лестничную клетку второго этажа отсутствуют приспособление для самозакрывания, устройство для самозакрывания второй створки неисправно (не обеспечивается закрытие двери), замок на двери не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа</p> <p>Лестничная клетка № 1 в соответствии с планом второго этажа тех. паспорта инв. № 1-5356 от 06.06.2017г.</p>	п. 24, п.26, пп. г п. 27 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	09.11.2021	
85.	<p>Не произведена своевременная перезарядка огнетушителя № 18, расположенного в кабинете второго (дата выпуска - 09.2015г., на корпусе огнетушителя нет информации о его перезарядке)</p> <p>Помещение № 36 в соответствии с планом второго этажа тех. паспорта инв. № 1-5356 от 06.06.2017г.</p>	п. 60, п. 407 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479; п.4.3.11, п.4.4.1, табл. 1 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»	09.11.2021	

86.	Над эвакуационным выходом со 2-го этажа здания (из коридора на лестничную клетку) не установлен световой оповещатель "Выход" Помещение № 2 в соответствии с планом 2-го этажа тех. паспорта № 1-5356 от 06.06.2017г.	п.5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» ст. 54, 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	09.11.2021	
87.	Замок на двери эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку второго этажа не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа Коридор № 2 в соответствии с планом второго этажа тех. паспорта № 1-5356 от 06.06.2017г.	п. 26 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479	09.11.2021	
88.	Дверь выхода из кабинета на лестничную клетку второго этажа не оборудована приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах Коридор № 3 в соответствии с планом второго этажа тех. паспорта № 1-5356 от 06.06.2017г.	п. 24 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.18* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	09.11.2021	
89.	Для помещений книгохранилищ библиотеки второго этажа не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На входных дверях помещений с наружной стороны не обозначена их категория и класс зоны	п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	09.11.2021	
90.	В помещении книгохранилища второго этажа осветительные лампы эксплуатируются без колпаков предусмотренных конструкцией Помещение № 5 в соответствии с планом второго этажа тех. паспорта инв. № 1-5356 от 06.06.2017г.	пп. в п. 35 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479	09.11.2021	
3 этаж				
91.	В лестничной клетке третьего этажа осветительные лампы эксплуатируются без колпаков предусмотренных конструкцией Помещение № 2 в соответствии с планом третьего этажа тех. пас-	пп. в п. 35 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479	09.11.2021	

	порта инв. № 1-5356 от 06.06.2017г.			
92.	Над эвакуационным выходом с 3-го этажа здания (из коридора на лестничную клетку) не установлен световой оповещатель "Выход" Помещение № 22 в соответствии с планом 2-го этажа тех. паспорта № 1-5356 от 06.06.2017г.	п.5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» ст. 54, 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	09.11.2021	
93.	Замок на двери эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку третьего этажа не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479	09.11.2021	
94.	Не произведена своевременная перезарядка огнетушителей №№ 35,36, расположенного на третьем этаже (дата выпуска - 09.2015г., на корпусах огнетушителей нет информации о их перезарядке)	п. 60, п. 407 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479; п.4.3.11, п.4.4.1, табл. 1 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»	09.11.2021	
95.	Электрическая распределительная коробка на стене коридора третьего этажа эксплуатируется без крышки корпуса	пп. б п. 35 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479	09.11.2021	
96.	Третий этаж здания учебного корпуса не обеспечен вторым эвакуационным выходом	ст. 5, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.8.1.11 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	09.11.2021	
4 этаж				
97.	Над эвакуационным выходом с 4-го этажа здания (из коридора на лестничную клетку) не установлен световой оповещатель "Выход" Помещение № 11 в соответствии с планом 2-го этажа тех. паспорта № 1-5356 от 06.06.2017г.	п.5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» ст. 54, 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	09.11.2021	
98.	Дверь выхода из коридора на лестничную клетку четвертого этажа не оборудована уплотнением в притворах, демонтировано остекление дверного полотна Коридор № 11 в соответствии с планом четвертого этажа тех. паспорта № 1-5356 от 06.06.2017г.	п. 23, п. 24, пп. г п. 27 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.18* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	09.11.2021	

99.	<p>Дверь выхода из кабинета на лестничную клетку четвертого этажа не оборудована приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах</p> <p>Помещение № 34 в соответствии с планом четвертого этажа тех. паспорта № 1-5356 от 06.06.2017г.</p>	<p>п. 24 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479</p> <p>п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;</p> <p>п. 6.18* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»</p>	09.11.2021	
100.	<p>Коридор длиной более 60 м (фактическая длина составляет 90,2 м) не разделен противопожарной перегородкой 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 м</p> <p>Помещения № 11,32 в соответствии с планом четвертого этажа тех. паспорта № 1-5356 от 06.06.2017г.</p>	<p>п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;</p> <p>п. 6.26* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»</p>	09.11.2021	
101.	<p>В помещении лаборантской четвертого этажа осветительные лампы эксплуатируются без колпаков предусмотренных конструкцией</p> <p>Помещение № 7 в соответствии с планом второго этажа тех. паспорта инв. № 1-5356 от 06.06.2017г.</p>	<p>пп. в п. 35 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479</p>	09.11.2021	
102.	<p>Для помещений лаборантской четвертого этажа не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На входной двери помещений с наружной стороны не обозначена его категория и класс зоны</p>	<p>п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479</p>	09.11.2021	
103.	<p>Перегородка между лаборантской и кабинетом четвертого этажа не имеет требуемого класса пожарной безопасности К0 (выполнены из горючего материала (древесина, фанера))</p> <p>Помещения №№ 7,8 в соответствии с планом четвертого этажа тех. паспорта инв. № 1-5356 от 06.06.2017г.</p>	<p>ч.6 ст. 87, табл. 22 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>п.5.19, табл.4*,5* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»</p>	09.11.2021	
104.	<p>Не произведена своевременная перезарядка огнетушителей № 30,31,34, расположенного на четвертом этаже (дата выпуска - 09.2015г., на корпусе огнетушителя нет информации о их пере-</p>	<p>п. 60, п. 407 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479;</p> <p>п.4.3.11, п.4.4.1, табл. 1 СП</p>	09.11.2021	

	зарядке)	9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»		
105.	Дверь выхода из коридора на лестничную клетку четвертого этажа не оборудована приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах Лестничная клетка № 22 в соответствии с планом четвертого этажа тех. паспорта № 1-5356 от 06.06.2017г.	п. 24, пп. г п. 27 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	09.11.2021	
106.	Кабель соединительной линии светового оповещателя «Выход» СОУЭ в коридоре четвертого этажа над выходом в лестничную клетку проложен открытым способом вне короба (канала) из негорючих материалов (иных материалов, при использовании которых должно выполняться требование: время до отказа работы соединительных линий СОУЭ превышает время эвакуации людей из здания), короб частично демонтирован Помещение № 32 в соответствии с планом 1-го этажа тех. паспорта № 1-5356 от 06.06.2017г.	п.3.9 НПБ 104-03 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	09.11.2021	
Чердак				
107.	На противопожарной двери выхода из лестничной клетки на чердак отсутствует приспособление для самозакрывания	п. 24, 29 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479; ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	09.11.2021	
108.	На чердаке осуществляется хранение горючих материалов	пп. б п. 16 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства	09.11.2021	

Измерения проводились рулеткой измерительной металлической ФИФ 67047-17 № Д23925, свидетельство о поверке № 072229П-20 от 22.12.2020г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор 13 ОНПР УНПР ГУ МЧС России

по Пермскому краю Никифоров С.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

(подпись)

«09» марта 2021 г.

М.Л.П.*

Инспектор 13 ОНПР УНПР ГУ МЧС России

по Пермскому краю Петухов Д.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

(подпись)

«09» марта 2021 г.

М.Л.П.*

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а): _____

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 09 » _____ марта 20 21 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Телефоны доверия: МЧС России +7(495) 400-99-99;
ГУ МЧС России по Пермскому краю +7(8-342-258-40-02).