



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ «КЦО №1»
А.М.Ахметьянов

А.М.Ахметьянов
2014г.

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности при проведении работ в механических (слесарных) мастерских. ИПБ-007-2014

1. Для всех производственных и складских помещений должна быть определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок (ПУЭ), которые надлежит обозначать на дверях помещений.

Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует вывешивать стандартные знаки безопасности.

Применение в процессах производства материалов и веществ с неисследованными показателями их пожаровзрывоопасности или не имеющих сертификатов, а также их хранение совместно с другими материалами и веществами не допускается.

2. Во всех помещениях механической (слесарной) мастерской, которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть отключены.

3. Покрытие полов в мастерской должно быть стойким к внешним воздействиям и рассчитано на сухую, в том числе механизированную уборку.

4. Пролитые на пол горючие и легковоспламеняющиеся жидкости следует немедленно убирать при помощи опилок, воды и др.

5. Использованные обтирочные материалы необходимо собирать в металлическую тару с плотно закрывающейся крышкой.

6. НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ:

- проводить работы на оборудовании, установках и станках с неисправностями, которые могут привести к пожару, а также при отключенных контрольно-измерительных приборах и технологической автоматике, обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, давления и других, регламентированных условиями безопасности параметров;

- курение на территории и в помещениях запрещено;
- слив горючих и легковоспламеняющихся жидкостей в канализацию;
- мытьё полов, стен и оборудования с использованием горючих и легковоспламеняющихся жидкостей.

При возникновении ПОЖАРА НЕОБХОДИМО:

незамедлительно сообщить об этом по телефону 01 (с мобильного – 010) в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

сообщить о возникновении пожара руководству и дежурным службам;


принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

Начальник штаба ГО и ЧС



Ю.П.Макаров


Заведующий УПМ



Р.Ю.Устюгов

Согласованно:

Зам. директора по АХЧ



А.М.Мясников