



УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБПОУ «КЦО №1»  
А.М.Ахметьянов

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2014г.

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по пожарной безопасности в деревообрабатывающих мастерских**  
**ГБПОУ «КЦО №1»**  
**ИПБ-009-2014**

**1. Общие требования безопасности**

- 1.1. Все работники и обучающиеся допускаются к работе в мастерских только после прохождения противопожарного инструктажа.
- 1.2. Все работники и обучающиеся обязаны соблюдать правила противопожарного режима.
- 1.3. Ответственных за пожарную безопасность назначает приказом руководитель колледжа.
- 1.4. Инструкция разработана с учетом «Правил противопожарного режима в РФ»
- 1.5. В мастерской на видном месте должна быть вывешена табличка с указанием номера вызова пожарной охраны, памятка на случай возникновения возгорания.
- 1.6. На путях эвакуации на видном месте вывешивается план эвакуации на случай пожара.

**2. Содержание объекта**

- 2.1 Дороги, проезды и подъезды к зданию, где расположена мастерская, должны быть свободны для подъезда пожарной техники, зимой – очищены от снега и льда.
- 2.2. Пути эвакуации должны быть оснащены системой аварийного освещения, должны быть постоянно свободны.
- 2.3. Не допускается отделка горючими материалами путей эвакуации.
- 2.4. Технологическое оборудование, приборы отопления очищать от древесной пыли и стружки не реже одного раза в смену, а строительные конструкции и электросветильники – не реже одного раза в две недели.
- 2.5. Для удаления отходов деревообрабатывающие станки должны быть оборудованы местными отсосами. Работа станков при выключенных системах вентиляции запрещается.
- 2.6. Пыле- и стружкосборные мешки своевременно освобождать от горючих отходов. Запрещается перегрузка сборных систем.

- 2.7. Вентиляционные системы очищать не реже одного раза в месяц.
- 2.8. В цехе хранить не более сменного объема пиломатериала.
- 2.9. Готовые изделия удалять за пределы цеха.
- 2.10. Осветительные приборы должны иметь защитные плафоны.
- 2.11. Мастерская снабжается первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарный водопровод)
- 2.12. Запрещается использование открытого огня в мастерских.
- 2.13. Клей разогревать над паром или на специальной электрической плитке.
- 2.14. В здании, где располагается мастерская, обязательно должен быть установлен телефон.

### **3. Требования безопасности во время работы.**

- 3.1. Курение в мастерской запрещается.
- 3.2. Во время работы избегать искрообразования.
- 3.3. Запрещается применение ЛВЖ, горючих газов в технологических процессах.
- 3.4. Запрещается перегрузка электропроводки.
- 3.5. В деревообрабатывающих мастерских запрещается:
  - оставлять по окончании смены неубранными стружку, опилки и другие горючие вещества и предметы, а также электроустановки под напряжением;
  - разрешать доступ посторонних лиц на территорию мастерских;
  - использовать в технологических процессах неисправное оборудование и электропроводку;

### **4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.**

- 4.1. В случае обнаружения возгорания действовать согласно инструкции о порядке действий персонала, звонить по телефонам 01 или 010.
- 4.2. Отключить электроэнергию.
- 4.3. Ответственные за проведение эвакуационных мероприятий – мастера.
- 4.4. Общее руководство всеми работами по эвакуации и тушению пожара возлагается на исполняющего обязанности заведующего мастерскими.

Начальник штаба ГО и ЧС


  
Ю.П.Макаров

Заведующий УПМ

  
Р.Ю.Устюгов

Согласованно:

Зам. директора по АХЧ

  
А.М.Мясников